



Lors du CHSCT du 25 septembre 2014, la direction a été informée par les organisations syndicales du département et par des agents du site de YERRES présents, des conditions exécrables dans lesquelles se déroulent les travaux sur leur site, rendant leurs conditions de travail déplorables... des engagements ont été pris...

**Réunis en HMI ce jeudi 2 octobre
les agents du site constatent qu'une semaine après,
RIEN N'A ETE FAIT !
et aucune amélioration ne se profile !**

- Alors que le plan Vigipirate est activé et que deux centres des finances publiques viennent d'être incendiés, l'accueil du site est désert : personne pour accueillir et guider les contribuables au milieu des travaux !
- Aucune zone de repli n'a été mise en place permettant de dissocier les espaces de travail des agents des zones de travaux : découpes de plaques au milieu des services, ouvriers perçant au dessus de la tête des collègues, murs percés au percuteur à proximité tellement immédiate des collègues que les ouvriers leur recommandent de se " boucher les oreilles " !
- Bruits intenses et poussières abondantes, zones de travaux ouvertes à tous, agents et contribuables, auxquels se mêlent les ouvriers qui travaillent !
- Zones désamiantées non identifiées, non protégées : murs du hall d'entrée auquel on a retiré les galets, les toilettes...
- La présence de rails au sol, dans l'espace de travail des agents, constitue un risque majeur permanent au plan de la sécurité des agents (entrave, chute...)
- Les agents constatent que les ouvriers travaillent sur les 3 niveaux en même temps : or aucun chef d'équipe dans leur corps de métier n'est présent. Ils sont livrés à eux-mêmes, rendant les travaux réalisés aléatoires, anarchiques, au risque de la sécurité des agents et des contribuables (remplissage d'un seau de travaux par un ouvrier... dans l'évier de la cantine ! croisements dans les escaliers avec des ouvriers déplaçant des rails entre les étages...)

LES AGENTS ONT UN SENTIMENT D'ABANDON !

Alors que certains jours aucun responsable n'est présent sur le site (deux jours d'absence consécutifs constatés).

**Où EST LA DIRECTION ?
QUE FAIT LA DIRECTION ?**

Nous, agents du site de YERRES, n'acceptons plus de travailler dans ces conditions. Nous voulons enfin être entendus !

Les agents soussignés exigent que la direction prenne la pleine mesure de la situation ANORMALE résultant des travaux en cours.

- des zones de travaux doivent être impérativement définies et protégées
- aucun agent ne doit travailler au milieu des travaux
- les zones désamiantées doivent être sécurisées et protégées
- une permanence doit être assurée à l'accueil au rez-de-chaussée
- le référent sécurité de la direction doit assurer une présence quotidienne sur le site afin de s'assurer de la poursuite des travaux dans le respect des règles de sécurité et de conditions de travail décentes pour les agents
- des zones de repli doivent permettre d'accéder normalement aux armoires et aux dossiers (ce qui n'est plus le cas aujourd'hui)
- enfin, nous demandons que l'Inspecteur Santé, Sécurité au Travail soit saisi d'urgence afin qu'il s'assure du respect des conditions de travail et de sécurité des agents du site pendant les travaux.

Mercredi 24 septembre, des agents ont exprimé leur ras-le-bol d'une situation qui n'est pas acceptable !

